

KlimaSan

KLİMA BUZDOLABI SOĞUK HAVA DEPOSU
ARABA KLİMALARI TAMİR ve MONTAJ SERVİSİ

MEVLÜT CANBOLAT
Tel.: (0324) 232 20 41 Fax: (0324) 237 97 66
Yeni Mh. 5538 Sk. Hasan Vaysal Apt. Altı No: 6
Esnaf Sicil No: 33/81772 MERSİN
T.C.K. No.: 142 463 79400 Liman V.D.: 1990084918

SERVİS FORMU

0228

Servis İsteyen Firma

Tarım İl Müdürlüğü

Bildirilen Sorun

11/07/2016

Pazartesi

Montaj

Kontrol

Garanti İçi

Garanti Dışı

Servis Verilen Cihazın ;

Marka

Model / S.No

Tespit Edilen Arıza Nedeni

Fan sesli çalışıyor

Yapılan İşlemler

Gas sarfı yapıldı
Cihazın genel kontrolleri yapıldı

Servis Sonu Teknik Değerler	Kullanılan Malzemeler	Miktar
Açık Basınç (Bar)		
Yüksek Basınç (Bar)		
Evap Giriş Sıcaklığı (C)		
Evap Çıkış Sıcaklığı (C)		
Kond. Giriş Sıcaklığı (C)		
Kond. Çıkış Sıcaklığı (C)		
Voltaaj (V)		
Çektığı Akım Genel (A)		
Çektığı Akım Kompr. (A)		
Mekanik Aksamda Sorun Yok		
Titreşim ve Sesler Normal		

Sonuç / Notlar

Not: Bu servis formu fatura değildir. Bu form ile ilgili bedel fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenecektir.

Kullanıcı Firma Yetkilisi

YOLKAN KUCUKKURT

Servis Firma Yetkilisi