

KlimaSan

KLİMA BUZDOLABI SOĞUK HAVA DEPOSU
ARABA KLİMALARI TAMİR ve MONTAJ SERVİSİ

MEVLÜT CANBOLAT
Tel.: (0324) 232 20 41 Fax: (0324) 237 97 66
Yeni Mh. 5538 Sk. Hasan Vaysal Apt. Altı No: 6
Esnaf Sicil No: 33/81772 MERSİN
T.C.K. No.: 142 463 79400 Liman V.D.: 1990084918

SERVİS FORMU

0370

Servis İsteyen Firma

Tarım orman il müdürlüğü
MERSİN

16.12.2019

Bildirilen Sorun

Montaj
Kontrol
Garanti İçi
Garanti Dışı

Servis Verilen Cihazın ;

Marka

Model / S.No

Tespit Edilen Arıza Nedeni

Genel bakım yapıldı, Teslim edildi

Yapılan İşlemler

Servis Sonu Teknik Değerler

Kullanılan Malzemeler

Miktar

Alçak Basınç (Bar)

Yüksek Basınç (Bar)

Evap Giriş Sıcaklığı (C)

Evap Çıkış Sıcaklığı (C)

Kond. Giriş Sıcaklığı (C)

Kond. Çıkış Sıcaklığı (C)

Voltaj (V)

Çektiği Akım Genel (A)

Çektiği Akım Kompr. (A)

Mekanik Aksamda Sorun Yok

Titreşim ve Sesler Normal

Sonuç / Notlar

Not: Bu servis formu fatura değildir. Bu form ile ilgili bedel fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmelidir.

Kullanıcı Firma Yetkilisi

Turgut K.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

KlimaSan Klima Buzdolabı Soğuk Hava

Deposu Araba Klimaları Tamir ve Montaj Servisi

Servis Firma Yetkilisi

MEVLÜT CANBOLAT

Yeni Mah. 5538 Sk. Hasan Vaysal Apt. Altı No: 6

Tel: 0 324 232 20 41 Fax: 237 97 66 MERSİN

Cep: 0 533 794 000 T.C. Liman T.C.No:142 463 79400

KlimaSan

KLİMA BUZDOLABI SOĞUK HAVA DEPOSU
ARABA KLİMALARI TAMİR ve MONTAJ SERVİSİ

MEVLÜT CANBOLAT

Tel.: (0324) 232 20 41 Fax: (0324) 237 97 66

Yeni Mh. 5538 Sk. Hasan Vaysal Apt. Altı No: 6

Esnaf Sicil No: 33/81772 MERSİN

T.C.K. No.: 142 463 79400 Liman V.D.: 1990084918

SERVİS FORMU

0369

Servis İsteyen Firma

Tarım orman il müdürlüğü
MERSİN

Bildirilen Sorun

06.11.2019

Montaj

Kontrol

Garanti İçi

Garanti Dışı

Servis Verilen Cihazın ;

Marka

Model / S.No

Tespit Edilen Arıza Nedeni

Yapılan İşlemler

Kasa tesbiti vakum
Yapılıp gaz dolumu

Servis Sonu Teknik Değerler

Kullanılan Malzemeler

Miktar

Alçak Basınç (Bar)

Yüksek Basınç (Bar)

Evap Giriş Sıcaklığı (C)

Evap Çıkış Sıcaklığı (C)

Kond. Giriş Sıcaklığı (C)

Kond. Çıkış Sıcaklığı (C)

Voltaj (V)

Çektiği Akım Genel (A)

Çektiği Akım Kompr. (A)

Mekanik Aksamda Sorun Yok

Titreşim ve Sesler Normal

Sonuç / Notlar

Not: Bu servis formu fatura değildir. Bu form ile ilgili bedel fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenecektir.

Kullanıcı Firma Yetkilisi

Turgut KUL

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

KlimaSan Klima Buzdolabı Soğuk Hava
Deposu Araba Klimaları Tamir ve Montaj Servisi

MEVLÜT CANBOLAT

Yeni Mah. 5338 Sk. Hasan Vaysal Apt. Altı No: 6
Tel: 0.324 232 20 41 Fax: 237 97 66 MERSİN
T.C. No: 142 463 79400 Liman V.D.: 1990084918